



RXYSQ4-6TV1
RXYSQ4-6TY1

4 отверстия для анкерных болтов
M12



| | |
|---|---|
| 1 | Соединение трубопровода газообразного хладагентаА |
| 2 | Соединение трубопровода жидкого хладагента, конус Ø9.5 |
| 3 | (2X) Сервисный порт (в блоке) |
| 4 | Соединение электронных компонентов и клемма заземления M5 (в распределительной коробке) |
| 5 | Ввод трубопровода хладагента |
| 6 | Ввод проводки питания (выбивное отверстие Ø34) |
| 7 | Ввод проводки управления (выбивное отверстиеØ27) |
| 8 | Дренажное отверстие |

| Модель | А |
|--------------|-----------------------------------|
| RMXS112E8V1B | Паяное соединение Ø19.1 |
| RMXS140E8V1B | Паяное соединение Ø19.1 |
| RMXS160E8V1B | Паяное соединение Ø19.1 |
| RXYSQ4PA7V1B | Соединение с накидными гайками Ø1 |
| RXYSQ5PA7V1B | Соединение с накидными гайками Ø1 |
| RXYSQ6PA7V1B | Паяное соединение Ø19.1 |
| ERX100A9V1B | Соединение с накидными гайками Ø1 |
| ERX125A9V1B | Соединение с накидными гайками Ø1 |
| ERX140A9V1B | Паяное соединение Ø19.1 |
| GCA100BD4 | Соединение с накидными гайками Ø1 |
| GCA125BD4 | Соединение с накидными гайками Ø1 |
| GCA140BD4 | Паяное соединение Ø19.1 |
| RXYSQ4PA7Y1B | Соединение с накидными гайками Ø1 |
| RXYSQ5PA7Y1B | Соединение с накидными гайками Ø1 |
| RXYSQ6PA7Y1B | Паяное соединение Ø19.1 |

| Модель | А | |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | Внутренний блок RA | Внутренний блок VRV |
| RXYSQ4(P8/T7)V1B | Паяное соединение Ø19.1 | Соединение с накидными гайками Ø1 |
| RXYSQ5(P8/T7)V1B | Паяное соединение Ø19.1 | Соединение с накидными гайками Ø1 |
| RXYSQ6(P8/T7)V1B | Паяное соединение Ø19.1 | |
| RXYSQ4(P8/T7)Y1B | Паяное соединение Ø19.1 | Соединение с накидными гайками Ø1 |
| RXYSQ5(P8/T7)Y1B | Паяное соединение Ø19.1 | Соединение с накидными гайками Ø1 |
| RXYSQ6(P8/T7)Y1B | Паяное соединение Ø19.1 | |