


***СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА***

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И



Ред.

ТС/TCG DKT CE

ВВЕДЕНИЕ

- Настоящее руководство предназначено для предоставления клиентам информации о машине и ее технических характеристиках, а также необходимых инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, чтобы гарантировать наилучшее использование машины и обеспечить ее эффективность в течение длительного периода времени.
- Настоящее руководство предназначено для использования квалифицированными и опытными специалистами, хорошо информированными о правилах эксплуатации и периодического обслуживания машины.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1 – ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ	стр. 4
1.1 - ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	
1.2 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА МАШИНЕ	
1.2.1 - механические предохранительные устройства	
1.2.2 - электрические предохранительные устройства	
1.3 - ОПИСАНИЕ МАШИНЫ	
1.3.1 - общее описание	
1.3.2 - конструктивные особенности	
1.3.3 - компоненты машины – мод. ТС	
1.3.4 - компоненты машины – мод. TCG	
ГЛАВА 2 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	стр. 8
2.1 - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЕС, ХАРАКТЕРИСТИКИ ...	
ГЛАВА 3 – ПОЛУЧЕНИЕ МАШИНЫ	стр. 10
3.1 - ОТГРУЗКА МАШИНЫ	
3.2 - ПРОВЕРКА ПОСТАВКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ	
3.3 - УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ	
ГЛАВА 4 – УСТАНОВКА	стр. 11
4.1 - УСТАНОВКА МАШИНЫ	
4.2 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	
4.2.1 - Мод. TCG с однофазным электродвигателем	
4.2.2 - Мод. TCG с трехфазным электродвигателем	
4.3 - СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	
4.3.1 - электрическая схема однофазной цепи	
4.3.2 - электрическая схема трехфазной цепи	
4.4 - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА	
ГЛАВА 5 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ	стр. 14
5.1 - ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	
5.2 - ЗАГРУЗКА ПРОДУКТА	
ГЛАВА 8 – УТИЛИЗАЦИЯ МАШИНЫ	

8.1 – ВЫВОД МАШИНЫ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если по какой-либо причине вы решили вывести машину из эксплуатации, примите меры, чтобы никто не смог ее больше использовать: **отключите ее от сети и устранили электрические соединения.**

8.2 – Директива ЕС WEEE по отходам электрического и электронного оборудования



Директива 2002/95/ЕС, 2002/96/ЕС и 2003/108/ЕС по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, а также по утилизации электрического и электронного оборудования.

Данный символ перечеркнутого крест-накрест мусорного контейнера на изделии или его упаковке означает, что изделие подлежит утилизации отдельно от обычных бытовых отходов.

Дифференцированный сбор отходов данного прибора организуется и осуществляется изготовителем. Пользователь должен связаться с изготовителем и следовать системе обработки отходов, принятой изготовителем для раздельного сбора отходов.

Раздельный сбор и переработка отходов вашего оборудования во время утилизации поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить его утилизацию таким образом, чтобы защитить здоровье людей и окружающую среду.




Рис. 10b – Модель TCG в разобранном виде

ГЛАВА 6 – ОБЩАЯ ЧИСТКА

стр. 16

- 6.1 - ВВЕДЕНИЕ
- 6.2 - ПОРЯДОК ЧИСТКИ МАШИНЫ
 - 6.2.1 - чистка машины
 - 6.2.2 - сборка машины после чистки
 - 6.2.3 - чистка отверстия терки
 - 6.2.4 - чистка корпуса машины

ГЛАВА 7 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

стр. 18

- 7.1 - ВВЕДЕНИЕ
- 7.2 - ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ
- 7.3 - КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
- 7.4 - ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КЛАВИАТУРЕ

ГЛАВА 8 – УТИЛИЗАЦИЯ МАШИНЫ

стр. 19

- 8.1 - ВЫВОД МАШИНЫ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 8.2 - Директива ЕС WEEE по отходам электрического и электронного оборудования

ГЛАВА 7 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 – ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию необходимо отсоединить штепсельную вилку от сетевой розетки, чтобы полностью изолировать машину от остальной части системы.

7.2 – ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ

Опорное основание может разрушиться или потерять свою эластичность, что приведет к снижению устойчивости машины. В этом случае обратитесь в «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» для выполнения ремонта.

7.3 – КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

Периодически проверяйте шнур питания на износ; в случае износа обратитесь в сервисный центр для замены кабеля.

7.4 – ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КЛАВИАТУРЕ

Обозначения на клавиатуре могут быть запачканы или стерты. В этом случае обратитесь в сервисный центр для ее замены.

ГЛАВА 1 – ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ

1.1 – ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Машина должна эксплуатироваться только высококвалифицированным персоналом, который полностью осведомлен о мерах безопасности, описанных в настоящем руководстве.
- В случае смены персонала обучение должно быть проведено заранее.
- Перед началом работ по чистке и техническому обслуживанию выньте штепсельную вилку из сетевой розетки.
- Тщательно оцените остаточные риски, прежде чем выполнять чистку и техническое обслуживание.
- Чистка и техническое обслуживание требуют большой концентрации внимания.
- Кабель питания должен находиться под постоянным контролем; изношенный или поврежденный кабель представляет большую опасность.
- В случае возникновения признаков неисправности машины не рекомендуется эксплуатировать ее и пытаться починить самостоятельно; обратитесь в сервисный центр.
- Запрещается использовать машину для переработки продуктов с костями, замороженных продуктов, рыбы, а также любых непищевых продуктов.
- Избегайте попадания пальцев в отверстие или внутрь машины во время ее работы.
- Изготовитель не несет ответственности в следующих случаях:
 - ⇒ если машина подвергалась вскрытию и самостоятельному ремонту неуполномоченным персоналом;
 - ⇒ если какие-либо детали были заменены неоригинальными запасными частями;
 - ⇒ если не соблюдаются **четко** инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве;
 - ⇒ если чистка поверхности машины не производится с использованием надлежащего средства.

1.2 – ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА МАШИНЕ

1.2.1 – механические предохранительные устройства

Установленные на машине механические предохранительные устройства, описанные в настоящем руководстве, соответствуют ЕС 2006/42.

Средства обеспечения безопасности (см. 1.3.3):

- прижимной рычаг;
- горловина подачи продукта на мясорубку;
- пестик для проталкивания мяса в мясорубку.

1.2.2 – электрические предохранительные устройства

Установленные на машине электрические предохранительные устройства, описанные в настоящем руководстве, соответствуют требованиям ЕС 2006/95, 2004/108.

К ним относятся:

- микромагниты, которые останавливают машину, если крышка прижимного рычага терки открыта (см. рис. 1), и не позволяют запустить машину, если крышка прижимного рычага не закрыта;
- микромагниты на сборном контейнере;
- реле в цепи управления в случае отсутствия электропитания. Необходимо перезапустить машину.

Несмотря на то, что модели ТС/TCG имеют электрическую и механическую защиту (во время работы, а также при техническом обслуживании и чистке машины), остаются **ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ**, устранить которые полностью невозможно.

6.2.3 Чистка приемного отверстия терки (см. рис. 10b)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неосторожное обращение с валиком терки может привести к травмам при контакте с незащищенными частями тела; используйте соответствующие перчатки для работы с металлическими предметами.

Выполните следующие действия:

- удалите сборный контейнер (10);
- отверните две боковые ручки (8) крепления насадки с приемным отверстием, поддерживая ее рукой;
- затем медленно извлеките терочный элемент (9), соблюдая предельную осторожность при извлечении валика (11).
- будьте предельно **ВНИМАТЕЛЬНЫ**, чтобы не прикасаться к терке.

Затем все элементы терки вымойте нейтральным моющим средством и обильно промойте теплой водой, после чего высушите для сборки.

6.2.4 – Чистка корпуса машины (см. рис. 10)

Во время работы корпус машины можно протереть влажной тряпкой с нейтральным моющим средством и обильно промыть теплой водой.

По окончании тщательно просушите все детали и соберите их.




Рис. 10a – Модель ТС в разобранном виде

ГЛАВА 6 – ОБЩАЯ ЧИСТКА

6.1 – ВВЕДЕНИЕ

- Чистка машины должна выполняться не реже одного раза в день, а при необходимости чаще.
- Все части машины, которые находятся в контакте с продуктом, подлежат тщательной очистке.
- Категорически запрещается чистить машину с помощью высоконапорных или направленных водяных струй, для этого достаточно использовать обычную воду и нейтральное моющее средство.
- Запрещается использовать щетки и другие инструменты, которые могут повредить машину.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед выполнением любых операций по чистке выньте штепсельную вилку машины из розетки сети, чтобы изолировать ее от остальной части системы.

Обратите внимание на остаточные риски, связанные с режущими и/или острыми частями машины.

6.2 – ПОРЯДОК ЧИСТКИ МАШИНЫ

Внимание! Машину можно разобрать полностью (см. рис. 10a/b).

6.2.1 – чистка машины (рис. 10a-б)

Выполните следующие действия:

- убедитесь, что штепсельная вилка сетевого кабеля машины отсоединена от источника питания;
- удалите пестик (6) и бункер (7);
- ослабьте зажимную гайку (1);
- отверните ручку стопорного винта (5), фиксирующего насадку с приемным отверстием;
- ухватитесь рукой за насадку с приемным отверстием мясорубки (11) и снимите ее с машины вместе со всеми внутренними частями насадки;
- полностью отверните зажимную гайку (1), снимите решетку (2) и нож (3) (**ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗА РУК**) и извлеките шнек (4).

Теперь промойте все детали нейтральным моющим средством и обильно сполосните их в чистой воде.

- Тщательно просушите все детали.

6.2.2 - сборка после чистки (рис. 10a-б)

Выполните следующие действия:

- убедитесь, что штепсельная вилка сетевого кабеля машины отсоединена от источника питания;
- сначала установите насадку с приемным отверстием мясорубки (11);
- установите стопорный винт (5) фиксации насадки мясорубки и затяните его;
- вставьте шнек (4), удерживая его только за лопастный вал (4А). **Убедитесь, что он входит в зацепление с системой привода;**
- вставьте нож (3) острыми кромками наружу;
- вставьте решетку (2) ступицей наружу (в зависимости от конкретного случая). совместите выемку в решетке с упором корпуса насадки во избежание проворачивания решетки;
- навинтите зажимную гайку (1) и затяните ее.

Эти риски описываются в настоящем руководстве в сопровождении сигнального слова **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**. К ним относятся ожоги, вызванные загрузкой и выгрузкой продукта, или другие виды травм в результате выполнения операций по техническому обслуживанию.

1.3 – ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

1.3.1 – Общее описание

Наша компания разработала и изготовила машину мод. TC/TCG для приготовления мясного фарша и измельчения на терке таких пищевых продуктов, как сыр, грецкие орехи, фундук, сухофрукты, кокос, хлеб и т. д., которая гарантирует:

- высочайшую степень безопасности при эксплуатации, чистке и техническом обслуживании;
- высочайший гигиенический стандарт благодаря тщательному подбору материалов, работающих в контакте с пищевыми продуктами, устранению острых углов в частях машины, соприкасающихся с пищевыми продуктами, для обеспечения легкой и идеальной чистки, а также более легкой разборки;
- прочность и устойчивость всех элементов;
- превосходную легкость обращения.


1.3.2 – Технические характеристики

Профессиональная машина мод. TC/TCG **CE** была изготовлена из следующих материалов:

- корпус машины выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- боковые крышки – из пластмассы ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол);
- насадка мясорубки Microcast – из нержавеющей стали, насадка терки – из полированного алюминия. Эти материалы безопасны для пищевых продуктов и гарантируют высокую стойкость к кислотам и окислению;
- терочный валик – из нержавеющей стали;
- нож, решетка мясорубки и бункер – из нержавеющей стали;
- сборный контейнер – из оргстекла;
- мясной пестик – из полиэтилена;
- рама – из алюминия.


1.3.3 - компоненты машины

Рис. 1a – Общий вид модели TC



Условные обозначения

1	Корпус машины
2	Насадка с приемным отверстием мясорубки
3	Шнек
4	Ножи
5	Решетка
6	Зажимная гайка
7	Пестик
8	Бункер
9	Боковые крышки
10	Электронная кнопочная панель



- В случае заклинивания или затрудненного измельчения выключите машину и подайте импульс с помощью реверсной кнопки «R» (поз. 1 – Рис. 8); затем вновь запустите машину, нажав кнопку пуска «I» (поз. 3 – Рис. 8).

Загрузка продукта в терку (см. Рис. 1b)

Действуйте следующим образом:

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Избегайте попадания пальцев в отверстие терки во время ее работы. Полностью останавливайте машину для недопущения опасного контакта с терочным валиком.**
- Терку необходимо загружать при ВЫКЛЮЧЕННОМ электродвигателе;
- Поднимите рычаг терки (15) и поместите продукт в отверстие терки, зафиксировав его с помощью рычага терки. Количество продукта, вводимого в отверстие, должно позволять закрывать крышку рычага.
- Убедитесь, что сборный контейнер (12) установлен надлежащим образом (он должен быть вставлен полностью, до упора в корпус машины), чтобы обеспечить срабатывание микромагнита и запуск машины.
Примечание: Если крышка рычага не будет закрыта должным образом или сборный контейнер не будет установлен в правильное положение, машина работать не будет!
- Нажмите кнопку «I», чтобы запустить машину (поз. 3 – Рис. 8);
- Для завершения работы остановите машину, нажав кнопку останова «O» (поз. 2 – Рис. 8), затем разберите и тщательно очистите насадку с приемным отверстием и все ее элементы (см. п. 6.2).
- В случае заклинивания или блокировки валика остановите машину и подайте импульс с помощью реверсной кнопки «R» (поз. 1 – Рис. 8). Затем перезапустите машину, нажав кнопку «I» (поз. 3 – Рис. 8).




Рис. 9 – Правильное положение

4.4 – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Внимание. Не допускается работа машины без продукта; во время работы терки ослабьте зажимную гайку мясорубки, чтобы шнек, решетка и нож не вращались без продукта.

- Чтобы проверить правильность работы машины, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку пуска «I» (поз. 3 – Рис. 8) и кнопку останова «O» (поз. 2 – Рис. 8);
 2. Убедитесь, что при нажатии кнопки «R» (поз. 1 – Рис. 8) терочный валик начинает вращаться в обратном направлении.

ГЛАВА 5 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

5.1 – ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Элементы управления размещены на корпусе машины, как показано на рисунке ниже.

1. Реверсная кнопка «R» – для изменения направления вращения (работает при нажатии).
2. Кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЯ «O»
3. Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ «I».




Рис. 8 – Положение элементов управления

5.2 – ЗАГРУЗКА ПРОДУКТА

ВНИМАНИЕ: Перед началом любых работ убедитесь, что насадки с приемными отверстиями терки и мясорубки надежно зафиксированы с помощью боковых ручек.

Займите правильное положение, чтобы не допускать контакта с движущимися элементами: корпус должен быть перпендикулярно рабочему столу (см. Рис. 9).


Загрузка продукта в мясорубку (см. Рис. 1а)

Выполните следующие действия:

1. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Избегайте попадания пальцев в отверстие машины, во время ее работы, пользуйтесь пестик.
2. Загружать продукт в мясорубку следует при включенной машине;
3. Поместите продукт в бункер (8), а затем включите машину, нажав кнопку «I» (поз. 3 – Рис. 8);
4. Поднимите пестик (7) и введите продукт в отверстие; используйте пестик только для того, чтобы помочь проталкиванию мяса в отверстие без усилия;
5. Для обеспечения длительного срока службы решетки и ножа, а также для получения лучшего размола необходимо:
 - выключать машину, как только мясо перестанет выходить из решетки;
 - всегда держать решетку и нож вместе;
 - не допускать чрезмерной затяжки зажимной гайки (поз. 6 – Рис. 1).
6. По окончании измельчения мяса остановите машину, нажав на кнопку «O» (см. Рис. 8), затем аккуратно разберите и очистите отверстие и все другие элементы (см. Рис. 1).

1.3.4 – компоненты машины

Рис. 1b – Общий вид модели TCG



Условные обозначения

1	Корпус машины
2	Насадка с приемным отверстием мясорубки
3	Шнек
3A	Вал шнека
4	Нож
5	Решетка
6	Зажимная гайка
7	Пестик
8	Бункер
9	Боковые крышки
10	Электронная кнопочная панель
11	Ручки для фиксации насадок с приемными отверстиями
12	Сборный контейнер
13	Приемное отверстие терки
14	Валик терки
15	Прижимной рычаг терки

ГЛАВА 2 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЕС, ХАРАКТЕРИСТИКИ ...

Рис. 2а – Чертежи габаритных размеров, мод. TC





ТАБЛИЦА 1 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	ед.изм.	ТС 12	ТС 22
Мощность	Вт/л.с.	1-ф. 750/1,0 3-ф. 1100/1,5	1-ф. 750/1,0 3-ф. 1100/1,5
Источник питания		230-400 В/50 Гц	230-400 В/50 Гц
Производительность (в час)	кг/ч	95	120
Стандартная решетка	мм ø	4,5	4,5
A x B	мм	310x225	310x225
C x D	мм	395x360	395x360
E	мм	130	115
F - G	мм	415 - 485	415 - 485
Масса нетто	кг	24	26
Уровень шума	дБ	≤ 70	≤ 70

4.3 - СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

4.3.1 – Схема 1-фазной электрической цепи (Рис. 6 – 1-фазная цепь)



4.3.2 – Схема 3-фазной электрической цепи (Рис. 6 – 3-фазная цепь)



4.2.2 – Модели ТС/ТСГ с трехфазным электродвигателем

Модели ТС/ТСГ оснащены кабелем питания сечением $5 \times 1,5 \text{ мм}^2$; длина $\cong 1,5 \text{ м}$. Подключите машину к трехфазной электросети 400 В/50 Гц с помощью штепсельной вилки ЕС (красного цвета), установив автоматический магнитно-тепловой выключатель на 10 А, $\Delta I = 0,03 \text{ А}$.

Убедитесь, что система заземления функционирует надлежащим образом. Перед подключением машины к трехфазному источнику питания проверьте вращение шнека и импульсную подачу терочного валика, нажав кнопку ВКЛ. «I» (поз. 3 – Рис. 8) и немедленно остановив вращение с помощью кнопки ВЫКЛ. «O».

Направление вращения шнека и терочного валика, если стоять лицом к машине, должно быть против часовой стрелки (см. Рис. 5); если вращение происходит в противоположном направлении, поменяйте местами в сетевой розетке или в штепсельной вилке два из трех проводов.

Трехфазный электродвигатель может работать от трехфазной сети напряжением 230 В или 400 В.

Если не указано иное, соединения выполнены для сети напряжением 400 В; если потребуется подключение к трехфазной цепи напряжением 230 В, обратитесь в сервисный центр.




Рис.5 – Направление вращения шнека и валика терки

Рис. 2b – Чертежи габаритных размеров мод. ТСГ




ТАБЛИЦА 2 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ед. изм.	ТСГ 12	ТСГ 22
Мощность	Вт/л.с.	1-фазн., 750/1,0 3-фазн., 1100/1,5	1-фазн., 750/1,0 3-фазн., 1100/1,5
Источник питания		230-400 В/50 Гц	230-400 В/50 Гц
Производительность (в час)	кг/ч	95	120
Стандартная решетка	мм, \varnothing	4,5	4,5
А x В	мм	310x225	310x225
С x D	мм	560x360	560x360
Е	мм	130	115
F - G	мм	415 - 495 - 575	415 - 495 - 575
Масса нетто	кг	29	31
Уровень шума	дБ	≤ 70	≤ 70

ВНИМАНИЕ: Электрические характеристики, на которые рассчитан прибор, указаны в паспортной табличке, расположенной на боковой стороне машины; перед подключением к источнику питания ознакомьтесь с пунктом 4.2 «Подключение электропитания».

ГЛАВА 3 – ПОЛУЧЕНИЕ МАШИНЫ

3.1 – ОТГРУЗКА МАШИНЫ (см. Рис. 3)

Машина аккуратно упакована, а затем отправлена с нашего склада. В состав упаковки входят следующие компоненты:

- a) прочная картонная коробка + защитный крепеж;
- b) машина мод. ТС или TCG;
- c) бункер;
- d) пестик;
- e) настоящее руководство по эксплуатации;
- f) Декларация о соответствии ЕС.




Рис. 3 – Описание упаковки

3.2 – ПРОВЕРКА ПОСТАВКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

Если по прибытии товара на упаковке не обнаружено внешних повреждений, вскройте ее и убедитесь в наличии всех компонентов (см. Рис. 3). Если упаковка подверглась грубому обращению, ударам или разрушению, необходимо проинформировать перевозчика о любом повреждении. Более того, подробный отчет о степени повреждения машины должен быть составлен в течение трех дней с даты поставки, указанной в товаросопроводительных документах. **Не переворачивайте упаковку!!** При перемещении упаковки поднимайте коробку за 4 угла (параллельно земле).

3.3 – УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ

Компоненты упаковки (картон, поддон, пластмассовые ленты и полиуретан) являются твердыми бытовыми отходами, поэтому их можно легко утилизировать. Если машина должна быть установлена в странах, где действуют определенные правила, упаковка должна быть утилизирована в соответствии с этими правилами.

ГЛАВА 4 – УСТАНОВКА

4.1 – УСТАНОВКА МАШИНЫ

Машина должна быть установлена на рабочий стол, соответствующий ее габаритным размерам, указанным в Таблице 1-2, поэтому стол должен быть достаточно большим, горизонтальным, сухим, гладким, прочным и устойчивым. Кроме того, машина должна быть установлена в помещении с отсутствием солей в атмосфере максимальной влажностью 75% при температуре от + 5 °C до + 35 °C; то есть в таком месте, которое не будет вызывать отказы машины.

4.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

4.2.1 – Модели ТС/TCG с однофазным электродвигателем

Машина оснащена кабелем питания сечением 3x1,5 мм², длиной 1,5 м со штепсельной вилкой «SUKO». Подключите прибор к сети напряжением 230 В/50 Гц, установив дифференциальный магнитно-тепловой выключатель на 10 А, ΔI = 0,03 А.

Убедитесь, что заземление находится в рабочем состоянии. Кроме того, убедитесь, что данные, указанные в паспортной табличке с серийным номером (см. Рис. 4), соответствуют данным, указанным в товарно-транспортной накладной и ведомости поставки.




Рис. 4 – Паспортная табличка с серийным номером

